

El conseller d'Infraestructures, Rafael González, i el tècnic de l'àrea, Xico Ribas, s'han trobat avui al Passeig Marítim d'es Pujols amb el president de l'Associació de Veïns d'aquesta localitat, Carlos Tur, per comprovar in situ com la incidència en l'estació de bombeig d'es Pujols, s'havia solucionat.

El passat cap de setmana es varen produir fuites d'aigües fecals en el Passeig Marítim d'es Pujols a causa d'una avaria en una de les dues bombes que hi ha a l'estació, segons han explicat des de ABAQUA, empresa encarregada de la instal·lació. "Des del primer moment els serveis de neteja del Consell de Formentera han fet feina per minimitzar les molèsties que les fuites d'aigües fecals han ocasionat i hem estat en contacte amb l'empresa i els veïns per ajudar a la solució del problema", segons ha explicat el conseller.

El dilluns al matí la incidència en l'estació de bombeig es va donar per resolta i el Consell va enviar un operatiu especial de neteja per retornar la zona a la normalitat, segons ha afegit el conseller. Rafael González ha lamentat "les molèsties que aquesta incidència ha pogut ocasionar entre veïns, comerciants i turistes en plena temporada turística" i espera que no es torni a repetir.

El conseller ha recordat que el passat hivern es va canviar tot el clavegueram del centre d'es Pujols, i que ara les aigües pluvials i fecals no s'ajunten, i ha negat que aquestes obres hagin estat relacionades amb la incidència ocorreguda.